



AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

RESTAURO CONSERVATIVO DEL PORTICO ESTERNO
DEL PLESSO SCIENZA DELLA TERRA – MINERALOGIA
PIAZZA DI PORTA S. DONATO,1 – BOLOGNA

PROPRIETA' EDIFICIO
UNIVERSITA' DI BOLOGNA

CODICE EDIFICIO N.
231

TICKET N.
39717

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'
ing. ANDREA BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. CARMEN CARRERA

PROFESSIONISTA INCARICATO

PROGETTO ARCHITETTONICO

arch. MARCO COLONNELLI



MC Architettura e Design S.r.l.

Via Massimo D'Azeglio, n. 37 - 40123 BOLOGNA - ITALIA

Tel. 0039.051.0392462 Fax 0039.051.0392464

e-mail : info@marcocolonnelli.it - www.marcocolonnelli.it

P.Iva / C.f. 03598631202

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

FATTIBILITA'
TECNICA
ECONOMICA

☐

DEFINITIVO

☐

ESECUTIVO

☒

AS-BUILT

☐

OGGETTO TAVOLA

RELAZIONE FOTOGRAFICA

SCALA

DATA 30/07/2020

REV. x

DATA x

TAVOLA N.

14_ARCHI 02_rev0



ALMA MATER STUDIORUM

RELAZIONE FOTOGRAFICA

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO





FOTO AEREA



Piazza di Porta S. Donato, 1
Bologna



ALMA MATER STUDIORUM



PLANIMETRIA GENERALE
PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA



ALMA MATER STUDIORUM



FOTO 01

Vista Piazza di Porta S. Donato



ALMA MATER STUDIORUM



FOTO 02
Vista Via Innerio



ALMA MATER STUDIORUM



FOTO 03
Vista generale Via Zamboni



ALMA MATER STUDIORUM



FOTO 04
Vista delle macchie sul muro



ALMA MATER STUDIORUM



FOTO 05

Vista dettaglio macchie di atti di vandalismo sul muro



ALMA MATER STUDIORUM



FOTO 06
Vista dettaglio degrado sul muro



ALMA MATER STUDIORUM



FOTO 07
Vista dettaglio degrado sul muro



ALMA MATER STUDIORUM



FOTO 08

Vista dettaglio degrado pilastri del portico



ALMA MATER STUDIORUM



FOTO 09

Vista dettaglio delle macchie di atti di vandalismo nei pilastri del portico



ALMA MATER STUDIORUM



FOTO 10

Vista dettaglio degrado-distacco sulla base dei pilastri del portico



ALMA MATER STUDIORUM



FOTO 11

Vista generale del pavimento con lesioni e distacchi nella porzione del portico su via Zamboni



ALMA MATER STUDIORUM



FOTO 12

*Vista dettaglio del degrado delle volte sul portico con evidenti problemi di infiltrazioni dal terrazzo
sovrastante (porzione di portico su via Zamboni)*



ALMA MATER STUDIORUM



FOTO 13

Vista dettaglio degrado sul muro e delle volte sul portico



ALMA MATER STUDIORUM



FOTO 14

Vista degrado-mancanza e disgregazione sulla base del pilastro



ALMA MATER STUDIORUM



FOTO 15

Vista generale del degrado delle volte sul portico



ALMA MATER STUDIORUM




FOTO 16

Vista dettaglio del degrado delle volte sul portico



ALMA MATER STUDIORUM



FOTO 17

Vista dettaglio del degrado dei pilastri



ALMA MATER STUDIORUM



FOTO 18
Vista del degrado sul muro



ALMA MATER STUDIORUM



FOTO 19

Vista dettaglio del degrado-macchie e crosta sul muro



ALMA MATER STUDIORUM



FOTO 20
*Vista dettaglio del degrado - fratturazione o
fessurazione sul pavimento*



ALMA MATER STUDIORUM



FOTO 21
Vista del degrado sul muro



ALMA MATER STUDIORUM



FOTO 22
Vista dettaglio degrado sul muro



ALMA MATER STUDIORUM



FOTO 23
Vista dettaglio degrado-crosta sul muro



ALMA MATER STUDIORUM



FOTO 24

Vista dettaglio degrado-macchie sul muro