



AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA "STUDENTATO 3" PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO "EX-CROCE ROSSA" - VIA SAN PETRONIO VECCHIO 28/30/32 - BOLOGNA

RESTAURO DELL'EDIFICIO PER LA REALIZZAZIONE DI 40 POSTI ALLOGGIO L338/2000 - DM 27/2011

Progetto Esecutivo - Lotto II

PROPRIETA' EDIFICIO

UNIVERSITA' DI BOLOGNA

FABBRICATO N. 168

CODICE PROGETTO (PAL) N.

TICKET N. 12640

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

ing. ANDREA BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO arch. CRISTINA TARTARI

DIRETTORE DEI LAVORI geom. DINA UCCELLI

PROFESSIONISTI INCARICATI

PROGETTO ARCHITETTONICO e D.O. ARCHITETTONICA arch. ANNA VECCHI

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI e D.O. Imp. MECCANICI p.l. ROBERTO RICCI

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI e D.O. Imp. ELETTRICI p.l. UBER DEMOLA

AGGIORNAMENTO PIANO SICUREZZA geom. DAVIDE MANTOVAN

COORDINATORE PER LA SICUREZZA geom. DINA UCCELLI

IN FASE DI ESECUZIONE

DISEGNATORE geom. LEONARDO GADDI

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: PRELIMINARE ☐ DEFINITIVO ☐ ESECUTIVO ☒ AS-BUILT ☐

PROGETTO AVANZA

LOTTO 2 - P. COSTRUTTIVI: ABACO INFISSI PORTE ESTERNE

SCALA 1:20

DATA 26-02-2018

REV. DATA

TAVOLA N°


L2-AR18B


PE01

PORTA IN LAMIERA A DUE ANTE CON ALETTE PER AREAZIONE

INTERVENTO: nuovo infisso

MISURE INDICATIVE DA VERIFICARE SUL POSTO






PIANO	QUANTITA'
Piano interrato	0
Piano terra	1
Piano primo	0
Piano sottotetto	0


PE02

PORTONE A DUE ANTE IN LEGNO CON SOPRALUCE

INTERVENTO: restauro

MISURE INDICATIVE DA VERIFICARE SUL POSTO






PIANO	QUANTITA'
Piano interrato	0
Piano terra	1
Piano primo	0
Piano sottotetto	0

PE03

PORTONE ESISTENTE A DUE ANTE IN LEGNO CON SOPRALUCE

INTERVENTO: restauro

MISURE INDICATIVE DA VERIFICARE SUL POSTO




PIANO	QUANTITA'
Piano interrato	0
Piano terra	1
Piano primo	0
Piano sottotetto	0

PE04

P. ESIST. A DUE ANTE SCORR. IN LEGNO CON SOPRAL. AD ARCO

INTERVENTO: restauro

MISURE INDICATIVE DA VERIFICARE SUL POSTO




PIANO	QUANTITA'
Piano interrato	0
Piano terra	1
Piano primo	0
Piano sottotetto	0

PE05

PORTONE A DUE ANTE IN LEGNO AD ARCO

INTERVENTO: modifica e restauro

MISURE INDICATIVE DA VERIFICARE SUL POSTO




PIANO	QUANTITA'
Piano interrato	0
Piano terra	1
Piano primo	0
Piano sottotetto	0

PE06

PORTA A UN'ANTA IN LEGNO

INTERVENTO: nuovo infisso

MISURE INDICATIVE DA VERIFICARE SUL POSTO




PIANO	QUANTITA'
Piano interrato	0
Piano terra	1
Piano primo	0
Piano sottotetto	0

PE07

PORTA A DUE ANTE ASIMMETRICA IN LEGNO CON MANGIUGLIONE

INTERVENTO: nuovo infisso

MISURE INDICATIVE DA VERIFICARE SUL POSTO




PIANO	QUANTITA'
Piano interrato	0
Piano terra	3
Piano primo	0
Piano sottotetto	0

PE08

INFISSO A 4 ANTE IN FERRO/VERO CON SOPR. AD ARCO

INTERVENTO: nuovo infisso

MISURE INDICATIVE DA VERIFICARE SUL POSTO




PIANO	QUANTITA'
Piano interrato	0
Piano terra	1
Piano primo	0
Piano sottotetto	0

PE09

PORTA IN LAMIERA CON ALETTE DI AREAZIONE

INTERVENTO: nuovo infisso

MISURE INDICATIVE DA VERIFICARE SUL POSTO



PIANO	QUANTITA'
Piano interrato	0
Piano terra	1
Piano primo	0
Piano sottotetto	0